

AVIS DE DÉTÉRIORATION D'IMMEUBLES
 Article 145.41.4 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (RLRQ c. A-19.1)
 Règlement de construction n° 332

Désignation de l'immeuble	Identification du propriétaire	Résolution	Inscription de l'avis au Registre foncier	Nature des travaux
Adresse de l'immeuble 2340, boulevard Bécancour Désignation cadastrale Lot 5 686 354 du cadastre du Québec	Nom et adresse 9371-2404 Québec inc. 7439, boulevard Bourque, bur. 201 Sherbrooke (Québec) J1N 3K9	N° de la résolution 19-371 Date d'adoption 4 novembre 2019 Titre de la résolution Avis de détérioration – 2340, boulevard Bécancour	Date d'inscription 14 novembre 2019 N° d'inscription 25 033 684	<ul style="list-style-type: none"> • Réparer ou démolir le balcon et la galerie avant ainsi que ses accès. • Disposer adéquatement des débris et autres se trouvant sur l'immeuble.

